



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
450077, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@02.mchs.gov.ru

«17» января 2024 г., 15 час.00мин. № 756

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина Айнура Аксановича от 22.12.2024 № 756 учётный номер проверки 02230061000209029402

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Раскопиным Павлом Александровичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

2) Фахретдиновым Айнуrom Салаватовичем – старшим инспектором надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Башкортостан Лапин Дмитрий Николаевич приказ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РБ № 120 от 21.11.2023.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Отнесенного к категории высокого риска зданий МАОУ «Гимназия № 105 Им. Н.И. Кузнецова» городского округа города Уфа Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гончарова, д. 5, 450902, Республика Башкортостан, г. Уфа, с. Федоровка, ул. Галечная, д. 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 105 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0273015736, ОГРН 1020202398820, адрес регистрации:

450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гончарова, д. 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «15» января 2024 г.,

с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «17» января 2024 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности м указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МАОУ «Гимназия № 105 Им. Н.И. Кузнецова» городского округа города Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гончарова, д. 5				
Первый этаж				
1.	В помещении, где установлен прибор приемно-контрольный пожарный «Сигнал-20», отсутствует аварийное освещение	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, 7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
2.	Ширина эвакуационного выхода из здания непосредственно наружу (выход № 1) составляет менее 1,2 м (фактически 0,77 м)	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
3.	Ширина эвакуационного выхода из здания в тамбур (выход № 1) составляет менее 1,2 м (фактически 0,83 м)	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
4.	Складское помещение (книгохранилище, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2) не отделено ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной перегородкой 1-го типа) и класса конструктивной пожарной опасности (C0) от учебного класса (класс	части 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013	09.12.2024	

	функциональной пожарной опасности – Ф4.1). Фактически помещения разделены деревянной перегородкой			
5.	Дверь основного эвакуационного выхода из помещения столовой открывается не по направлению выхода из здания	п.4.2.22 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
6.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения столовой составляет менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
7.	Заполнение проема в противопожарной преграде, разделяющей складские помещения (кухни) и общий коридор не соответствует требуемому пределу огнестойкости, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, фактически установлена дверь без признаков, по которым ее возможно отнести к противопожарной двери (отсутствует знак качества изделия, серийный номер, а также информация о заводе изготовителя)	п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 табл. 23, 24, ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	09.12.2024	
8.	Складские помещения не разделены от коридора противопожарной преградой, противопожарными перегородками 1-го типа, фактически перегородки складских помещений выполнены из листов гипсокартона	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	09.12.2024	
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения (книгохранилища), расположенной на первом этаже здания	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
10.	Ширина эвакуационного выхода из здания непосредственно наружу (выход № 3) составляет менее 1,2 м	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП	09.12.2024	

	(фактически 0,77 м).	1.13130.2020		
11.	Ширина эвакуационного выхода из здания в тамбур (выход № 3) составляет менее 1,2 м (фактически 0,83 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
12.	Ширина эвакуационного выхода из здания непосредственно наружу (выход № 2) составляет менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
13.	Ширина эвакуационного выхода из здания в тамбур (выход № 2) составляет менее 1,2 м (фактически 0,82 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
14.	Световые табло «выход» над эвакуационными выходами №№ 3,4,5 находятся в неисправном состоянии, при имитации срабатывания системы противопожарной защиты табло «Выход» в неработоспособном состоянии	п. 5.1 СП 3.13130.2009, п. 54 Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	09.12.2024	
Второй этаж				
15.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 32 составляет менее 0,8 м (фактически 0,69 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
16.	В спортивном зале установлена антресоль из горючих материалов (фактически из деревянной конструкции). Для сооружения антресоли необходимо разработка СТУ при устройстве антреселей в общественных зданиях V степени огнестойкости антресоли	п. 25 Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
17.	В спортивном зале (а также в раздевалке под антресолью) автоматические дымовые пожарные извещатели смонтированы на горючем основании (деревянном перекрытии)	п. 5.14 СП 484.1311500.2020, п. 54 Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	09.12.2024	
18.	Потолочное перекрытие спортивного зала в качестве декоративной отделки, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (изделиями с лакокрасочным покрытием). Соответствующие	ч. 6 ст. 134, таблицы 28 и 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020	09.12.2024	

	сертификаты пожарной безопасности не представлены.	года № 1479		
Третий этаж				
19.	Из актового зала отсутствует второй эвакуационный выход (имеется один эвакуационный выход, соответствующий нормативным требованиям, также имеется второй аварийный выход, ведущий через сцену, не являющийся эвакуационным)	п. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.10 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
20.	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сцены в помещении актового зала с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия	п. 95 Постановление от 16.09.2020 № 1479 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.12.2024	
21.	Возле эвакуационного выхода, ведущего непосредственно в коридор, не установлен ручной пожарный извещатель (ИПР)	п. 54 Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	09.12.2024	
22.	Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № 32 в коридор составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 м).	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
Подвал				
23.	Выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
24.	В подвале здания устроены хозяйственные помещения, складские помещения в которых хранятся горючие материалы (деревянные стулья, парты, коробки, краски, деревянные двери, строительные материалы).	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
Общие мероприятия				
25.	Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии не выполнены кабелями с медными жилами, не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени,	ч. 2 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 5.1, 5.2, 5.3 СП 6.13130.2021 табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012	09.12.2024	

	необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону). Кабельная линия проложена кабелем типа КСПВ. Системы АПС и СОУЭ смонтированы в 2008 году.			
26.	Ручные пожарные извещатели, расположенные на путях эвакуации возле лестничных клеток, установлены от электрического выключателя на расстоянии менее 75 см (фактически установлены на расстоянии 15 см)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 13.13.2 СП 5.13130.2009, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	09.12.2024	
27.	Левое крыло относительно улицы Интернациональная и правое крыло относительно улицы Первомайская выходы из лестничных клеток на кровлю выполнены через люки, не соответствующие противопожарным люкам 2-го типа (визуально имеются зазоры в местах установки (стыков), а также замочные скважины)	ст. 88, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
28.	Коридоры длиной более 60 м на всех этажах здания не разделены на участки противопожарными перегородками 2-го типа	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
29.	Ступени лестничных клеток имеют различную высоту в пределах маршей лестницы (высота варьируется от 9 см до 25 см)	ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
30.	Не подвергнуты огнезащитной обработке деревянные конструкции кровли здания (стропила и обрешетка)	ст. 137, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 5.2.5 СП 2.13130.2020	09.12.2024	
31.	Ограждение на крыше здания находится в неисправном состоянии (имеются видимые повреждения)	п. 17 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
32.	Левое крыло относительно улицы Интернациональная и правое крыло относительно улицы Первомайская размеры	п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 4.2.4 СП 1.13130.2020	09.12.2024	

	противопожарных люков для выхода на чердак здания (3 люка на лестничных клетках) составляют менее 0,6х0,8 м (фактически 0,45х0,55 м)			
33.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет	п.17 «б», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
34.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждения по кровле с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет	п.17 «б», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
35.	В лестничных клетках и в общих коридорах здания, служащих для эвакуации людей, отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	09.12.2024	
36.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, установленные системы эксплуатируются более 10 лет, испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводились	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
37.	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен	п. 8.1.6 СП 4.13130.2013	09.12.2024	

	здания школы менее 8,5 м (фактически 3,5м)			
38.	В лестничных клетках электрические провода проложены по горючему основанию	п. 35 «з» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
39.	На объекте защиты не обеспечена защита от ложных срабатываний систем АПС и СОУЭ, не обеспечена достоверность срабатывания СПС. Запуск алгоритма срабатывание системы пожарной сигнализации происходит от одного дымового пожарного извещателя.	п.6.5.1 СП 484.1311500.2020, п. 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
Нарушения в системах противопожарной автоматики, выявленные при проведении экспертизы				
40.	Звуковой сигнал СОУЭ в кабинете № 38 на высоте 1,5 м от пола, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – 55 дБА (фактический уровень звука – 47 дБА).	ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.12.2024	
41.	При имитации срабатывания СПС от одного точечного ДПИ, установленного в кабинете № 18 на втором этаже здания школы, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора не сработала. Аппаратура СПС не сформировала команду на включение СОУЭ.	ст. 83, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 3.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	09.12.2024	
42.	Звуковой сигнал СОУЭ в кабинете № 18 на втором этаже здания школы на высоте 1,5 м от пола, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – 55 дБА (фактический уровень звука – 38 дБА).	ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.12.2024	

43.	Звуковой сигнал СОУЭ в актовом зале здания школы на высоте 1,5 м от пола, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – 55 дБА (фактический уровень звука – 35 дБА).	ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.12.2024	
44.	Звуковой сигнал СОУЭ в кабинете № 25 на втором этаже здания школы на высоте 1,5 м от пола, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – 55 дБА (фактический уровень звука – 52 дБА).	ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.12.2024	
45.	Звуковой сигнал СОУЭ в кабинете технологии на первом этаже здания школы на высоте 1,5 м от пола, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – 55 дБА (фактический уровень звука – 38 дБА).	ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.12.2024	
МАОУ «Гимназия № 105 Им. Н.И. Кузнецова» городского округа города Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450902, Республика Башкортостан, г. Уфа, с. Федоровка, ул. Галечная, д. 7				
46.	Складское помещение (книгохранилище, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2) не отделено ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной перегородкой 1-го типа) и общий коридор не соответствует требуемому пределу огнестойкости, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, фактически установлена дверь без признаков, по которым ее возможно отнести к противопожарной двери (отсутствует знак качества изделия, серийный номер, а также информация о заводе	п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 табл. 23, 24, ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	09.12.2024	

	изготовителя)			
47.	В полу на путях эвакуации на 2-м этаже имеется перепад высот (по факту высота 5 см).	п.4.3.5 СП 1.13130.2020 ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
48.	На 2-м этаже в кабинете физики допущено изменение объемно-планировочных решений, установлена непроектная перегородка, выполненная из горючего каркаса.	п.п. «е», п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
49.	Отсутствует второй эвакуационный выход на 2-м этаже здания.	п.4.2.9 СП 1.13130.2020 п.4.2.7 СП 1.13130.2020 ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
50.	На путях эвакуации в общих коридорах для отделки пола 1-го и 2-го этажей применен горючий отделочный материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (соответствующие сертификаты не представлены).	ст. 53, 134, 136 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
51.	Выход на чердак выполнен через противопожарный люк 2-го типа размерами менее 0,6х0,8 м (фактически 0,52 х 0,52 м).	п. 7.5 СП 4.13130.2013 ст. 88, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
52.	Металлические несущие конструкции лестничного марша не доведены до требуемого предела огнестойкости (металлические конструкции не обработаны огнезащитным составом).	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	09.12.2024	
53.	Высота горизонтального участка пути эвакуации на лестничном марше составляет менее 2 м (фактически 1,69 м).	п.4.3.2 СП 1.13130.2020 п.4.2.18 СП 1.13130.2020, ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
54.	В полу на путях эвакуации основного эвакуационного выхода в тамбуре имеется лестница с числом ступеней не менее трех (фактически одна ступень).	п.4.3.5 СП 1.13130.2020 ст. 53, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	
55.	Помещение для хранения спортивного инвентаря в спортзале не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 ч.1, ст. 88, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.12.2024	

	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
56.	Отсутствуют двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничной клетки с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п.4.2.24 СП 1.13130.2020 п.4.2.25 СП 1.13130.2020	09.12.2024	
57.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, установленные системы эксплуатируются более 10 лет, испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводились	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
58.	На объекте защиты не обеспечена защита от ложных срабатываний систем АПС и СОУЭ, не обеспечена достоверность срабатывания СПС. Запуск алгоритма срабатывание системы пожарной сигнализации происходит от одного дымового пожарного извещателя.	п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
59.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную	ч.2, ст. 82, Федеральный закон № 123-ФЗ СП 6.13130.2021, п. 5.1, 5.2, 5.3. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	

	зону).			
60.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	
61.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	09.12.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Согласно подпункту «л» пункта 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290, государственные инспекторы городов (округов, районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору в рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях.

В этой связи, лицу, которому направлено предписание, не позднее 5 календарных дней со дня истечения срока исполнения предписания (исполнения содержащихся в нем требований), обязано направить уведомление об этом в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14. Уведомление должно содержать: номер и дату предписания; дату, по состоянию на которую лицо считает предписание исполненным; указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от исполнения либо

частичное исполнение предписания, а также несвоевременное исполнение такого предписания, в том числе, если представленное лицом уведомление, не подтверждает исполнение предписания в установленный срок, или данное уведомление до истечения срока исполнения предписания не представлено.

Вместе с тем разъясняю, что в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение (часть 1), решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 настоящего Федерального закона для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия (часть 2). Исходя из положений статей 39-43, 89 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ходатайство о продлении срока исполнения предписания должно быть подано с использованием системы досудебного обжалования на портале государственных услуг. При подаче ходатайства гражданином или индивидуальным предпринимателем, документ подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче ходатайства организацией, документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган не позднее предпоследнего дня срока исполнения предписания. Ходатайства, поданные с нарушением порядка их подачи, не могут быть приняты контрольным (надзорным) органом к рассмотрению по существу.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Уфе, УНДиПР
Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан –государственный инспектор города Уфы по
пожарному надзору
Фахретдинов А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

и директор ООО "ММА" Ибрагимов И.С.

Ибрагимов И.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «17» января 2024 г.



(подпись)