

**Информация о выполнении предписаний
Государственного пожарного надзора г. Уфы.**

Наименование ОУ	№ предписания, дата, месяц, год	Выполненные мероприятия	Невыполненные мероприятия	
			Нарушение	Срок устранения (согласно предписанию)
1	2	3	4	5
МБОУ гимназия №105(корпус 2)	№ 906/1/1 от 25.10.2018г.	1. Дверь запасного эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания.	1. Помещение библиотеки не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	01.10.2019
			2. В полу на путях эвакуации на 2 этаже имеется перепад высот	01.10.2019
			3. На 2-м этаже в кабинете физики допущено изменение объемно- планировочных решений, установлена не проектная перегородка, выполненная из горючего каркаса	01.10.2019
			4. Отсутствует второй эвакуационный выход на 2-м этаже.	01.10.2019
			5. На путях эвакуации в общих коридорах для отделки пола 1-го и 2- го этажей применен горючий отделочный материал (линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (соответствующие сертификаты не представлены).	01.10.2019

			6.Выход на чердак выполнен через противопожарный люк 2-го типа размерами менее 0,6*0,8 м (фактически 0,52*0,52 м).	01.10.2019
			7. Металлические несущие конструкции лестничного марша не доведены до требуемого предела огнестойкости (металлические конструкции не обработаны огнезащитным составом).	01.10.2019
			8.Высота горизонтального участка пути эвакуации на лестничном марше составляет менее 2 м (фактически 1,69 м).	01.10.2019
			9. В полу на путях эвакуации основного эвакуационного выхода в тамбуре имеется лестница с числом ступеней не менее трех (фактически 1 ступень).	01.10.2019
			10. Помещение для хранения спортивного инвентаря в спортзале не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	01.10.2019
			11.Отсутствуют двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничной клетки с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	01.10.2019